

# Mise à jour du logiciel

## **CAR 61**



**TEXA**

# MISE A JOUR DU LOGICIEL

## CAR 61.0.0

La nouvelle mise à jour du logiciel **CAR 61.0.0** met à disposition un grand nombre de développements de diagnostic et de fonctions spéciales pour permettre aux mécaniciens employant les solutions TEXA de travailler avec grand professionnalisme, aussi grâce à la possibilité de consulter les informations techniques indispensables pour porter à terme toutes les opérations en garage.

**CAR 61.0.0** comprend plus de **47.000 nouvelles sélections possibles, 127 nouveaux systèmes de diagnostic** développés, 516 actualisés, des principales marques présentes sur le marché mondial telles que : **ABARTH, ACURA, ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BMW, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, JAGUAR, JEEP, KIA, LAMBORGHINI, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MARUTI, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL (GM), PEUGEOT, PLYMOUTH, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SAAB, SCION, SEAT, SKODA, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO.**

Une attention particulière a été attribuée au développement, et aux nouvelles fonctionnalités spéciales liées aux **Systèmes : AIDE AU STATIONNEMENT, ETALONNAGE DES CAMERAS ET RADARS, CHANGEMENT DE LA LANGUE, CODAGE DES CLES, FILTRE A PARTICULES, FAST FIT ET MONITORAGE DES PNEUS TPMS.**

Voyons ensemble seulement quelques unes des nouveautés de diagnostic les plus saillantes de cette version CAR, qui ont fait aussi l'objet de diverses requêtes des garages concernant les marques les plus connues.

## PRINCIPALES FONCTIONS IMPLEMENTEES CLASSEES PAR TYPE



### Aide au stationnement

**AUDI :** A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; RS3 [15>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8V7) Cabrio; TT [14>] (8S3) Coupé; TT [14>] (8S9) Roadster; TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster; RSQ3 [13>] (8UB); S1 [13>] (8XK) Sportback.

**BENTLEY :** Continental [03>11] GT; Continental [05>11] Flying Spur; Continental [06>11] GTC; Continental [08>11] GT Speed; Continental [08>11] GTC Speed; Continental [09>11] Supersport; Continental [10>11] Flying Spur Speed; Continental [10>11] Supersport Cabrio.

**CITROËN :** C 5 [08>] (X7) Break; Berlingo [14>] (B9e) EV; C 3 [09>] (A51); C 3-XR [14>] (M3/M4); C 4 [10>] (B7); C-Elysée [12>]; DS3 [13>] (A55)

Cabrio; DS4 [11>] (B75); DS5 [11>] (B81); DS5 LS [14>] (B75C); C 3 Aircross [10>]; C 3 Picasso [12>] (Ai58).

**MERCEDES BENZ :** S [05>13] (221) L; S [05>13] (221); SL [12>] (231); C [14>] (205); C [15>] (205) Coupé; GLC [15>] (253); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (217) Cabrio; SLC GT [15>] (190) Coupé.

**PEUGEOT :** 207 [07>12] (A7/T3) Station Wagon; 207 [07>14] (A7) CC; 3008 [09>] (T84); 301 [12>] (M3); 308 [08>13] (T7) Station Wagon Van; 308 [08>13] (T7) Station Wagon; 308 [09>13] (T7) CC; 5008 [09>] (T8); Partner Tepee [14>] (B9e) EV; 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (Ai91); 508 [11>] (W2) Break.

**RENAULT :** Latitude [10>] (X43/L7); Safrane III [10>]; Koleos [08>] (HY); Captur [13>] (X87/J5); Clio IV [13>] (X98/KH) Sporter; Zoe [13>] (X10).

**SKODA :** Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Superb B8 [15>] (3V5) Wagon; Octavia [04>13] (1Z3); Superb B6 [09>15] (3T5) Kombi; Yeti [09>] (5L7).

**SKODA :** Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Superb B8 [15>] (3V5) Wagon; Octavia [04>13] (1Z3); Superb B6 [09>15] (3T5) Kombi; Yeti [09>] (5L7).

**VOLKSWAGEN :** Golf VI [08>13] (5K1); Golf VI [09>13] (AJ5) Variant; Golf VI [09>14] (521) Plus; Golf VI [11>15] (517) Cabriolet; Passat CC [12>] (358) Facelift; Phaeton [02>10] (3D2); Tiguan [12>15] (5N2) Facelift; Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan; Lamando [15>]; Passat B8 [15>] (3G5) Variant Alltrack; Touran [15>] (5T); Bora [06>13] (1K2); Caddy [10>] (2C/2K); Eos [11>] (1F8); Jetta [10>] (162); Magotan B7L [11>] (9X2); Passat B6 [05>10] (3C5) Variant; Passat B7 [12>] NMS (A32); Rabbit V [06>14]; Scirocco [08>] (137/138); Sharan [10>15] (7N1); Tiguan [07>12] (5N1); Touran [10>15] (1T3) Facelift.



Etalonnage  
des caméras

**AUDI :** A6 [11>] (4G2); A6 [11>] (4G5) Avant; A6 [13>] (4GH) Avant Allroad; A7 [10>] (4GA) Sportback; A8 [10>] (4H2); A8 [11>] (4H8) L; A8 [14>] (4HC); A8 [14>] (4HL) L; RS6 [13>] (4G5) Avant; RS7 [13>] (4GA) Sportback; S6 [12>] (4G2); S6 [12>] (4G5) Avant; S7 [10>] (4GA) Sportback; S8 [12>] (4H2); S8 [14>] (4HC); A5 [07>] (8T3) Coupé; A5 [09>] (8F7) Cabrio; A5 [09>] (8TA) Sportback; A8 [02>10] (4E2); A8 [02>10] (4E8) L; Q5 [08>] (8RB/83B); Q7 [06>15] (4LB); RS5 [10>] (8T3) Coupé; RS5 [13>] (8F7) Cabrio; S5 [07>] (8T3) Coupé; S5 [09>] (8F7) Cabrio; S5 [09>] (8TA) Sportback; S8 [06>10] (4E2); SQ5 [13>] (8RB); A1 [11>] (8X1/8XF); A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; A3 [03>13] (8P1); A3 [03>13] (8PA) Sportback; A3 [08>14] (8P7) Cabrio; A4 [07>15] (8K2); A4 [07>15] (8K5) Avant; A4 [09>15] (8KH) Avant Allroad; A6 [04>11] (4F2); A6 [04>11] (4F5) Avant; A6 [05>11] (4FH) Avant Allroad; Q3 [11>] (8UB); R8 [07>15] (423) Coupé; R8 [09>15] (429) Spyder; R8 [11>15] (422) GT Coupé; R8 [12>15] (427) GT Spyder; RS3 [11>14] (8PA) Sportback; RS4 [13>] (8K5) Avant; RS6 [08>12] (4F2); RS6 [08>12] (4F5) Avant; RSQ3 [13>] (8UB); S3 [06>13] (8P1); S3 [06>13] (8PA) Sportback; S4 [08>] (8K2); S4 [08>] (8K5) Avant; S6 [06>11] (4F2); S6 [06>11] (4F5) Avant; TT [07>14] (8J3) Coupé; TT [07>14] (8J9) Roadster; TT [10>14] (8J3) RS Coupé; TT [10>14] (8J9) RS Roadster; S1 [13>] (8XF); S1 [13>] (8XK) Sportback; A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; RS3 [15>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; TT [14>] (8S3) Coupé; TT [14>] (8S9) Roadster; TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster.

**HYUNDAI** : Tucson [15>] (TL).

**KIA** : Cee'd [12>15] (JD) Sportswagon; Cee'd [12>15] (JD); Pro Cee'd [13>] (JD); Sorento III [15>] (UM); Sportage [16>] (QL).

**MERCEDES-BENZ** : C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [14>] (205); C [15>] (205) Coupé; GLC [15>] (253); S [13>] (222) L; S [13>] (222); S [14>] (217) Coupé; S [15>] (217) Cabrio; SLC GT [15>] (190) Coupé.

**NISSAN** : Qashqai [14>] (J11).

**RENAULT** : Koleos [08>] (HY); Captur [13>] (X87/J5); Clio IV [12>] (X98/BH); Clio IV [13>] (X98/KH) Sporter; Zoe [13>] (X10).

**SEAT** : Alhambra [10>] (710); Leon [12>] (5F1); Leon [12>] (5F5) SC; Leon [14>] (5F8) ST.

**SKODA** : Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon.

**VOLKSWAGEN** : Touareg [10>] (7P5); Bora [06>13] (1K2); Eos [11>] (1F8); Golf VI [08>13] (5K1); Golf VI [09>13] (AJ5) Variant; Golf VI [09>14] (521) Plus; Golf VI [11>15] (517) Cabriolet; Golf VII [12>] (5G1); Golf VII [14>] (BA5) Variant; Golf VII [14>] (BE1) EV; Jetta [10>] (162); Passat B6 [04>10] (3C2); Passat B6 [05>10] (3C5) Variant; Passat B7 [10>14] (362); Passat B7 [10>14] (365) Variant; Passat B7 [12>] NMS (A32); Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8 [14>] (3G5) Variant; Passat B8 [15>] (3G5) Variant Alltrack; Passat CC [08>12] (357); Passat CC [12>] (358) Facelift; Rabbit V [06>14]; Scirocco [08>] (137/138); Sharan [10>15] (7N1); Tiguan [07>12] (5N1); Tiguan [12>15] (5N2) Facelift; Touran [06>10] (1T2) Facelift; Touran [10>15] (1T3) Facelift; Magotan B7L [11>] (9X2); Phaeton [11>] (3D1); Phaeton [11>] (3D9) L.




## Etalonnage radar

**MERCEDES-BENZ** : GLE [15>] (292) Coupé; SL

[12>] (231); SLK/SLC [11>] (172);

**VOLVO** : S60 II [10>]; V60 [10>]; XC60 [09>].



## Changement de langue du tableau de bord

**CITROËN** : C 3 [12>] (Ai51); C 3 Aircross [10>]; C 3 Picasso [12>] (Ai58); C-Elysée [12>]

**PEUGEOT** : 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (Ai91); 301 [12>] (M3).



## Codage des clés / Télécommandes

**AUDI** : A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; RS3 [15>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; TT [14>] (8S3) Coupé; TT [14>] (8S9) Roadster; TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster.

**HYUNDAI** : Elantra [16>] (AD); Grand Santa Fe [13>] (NC); Santa Fe [16>] (DM) Facelift; Santa Fe Sport [14>] (AN); Sonata VII [15>] (LF); Tucson [15>] (TL).

**KIA** : Carens IV [13>] (RP); Carnival IV [15>] (YP); Optima IV [16>] (JF); Rondo [13>] (RP); Sedona [15>] (YP); Sorento III [15>] (UM); Soul [14>] (PS); Sportage [16>] (QL).

**MASERATI** : Ghibli [13>] (M157); Ghibli Diesel [13>] (M157); Ghibli S [13>] (M157); Ghibli S Q4 [13>] (M157); Quattroporte [13>] (M156); Quattroporte Diesel [13>] (M156); Quattroporte GTS [13>] (M156); Quattroporte S [13>] (M156); Quattroporte S Q4 [13>] (M156).

**SKODA** : Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon.

**VOLKSWAGEN** : Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8

[14>] (3G5) Variant; Passat B8 [15>] (3G5) Variant Alltrack; Golf VII [12>] (5G1); Golf VII [14>] (BE1) EV; Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan; Lamando [15>]; Touran [15>] (5T).



## Régénération du filtre à particules

**CITROËN :** C 4 [10>] (B7); C 4 Grand Picasso [13>] (B78); C 4 Picasso [13>] (B78); C 5 [08>] (X7) Break; C 5 [08>] (X7); DS4 [11>] (B75); DS5 [11>] (B81).

**SKODA :** Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi.

**HYUNDAI :** Santa Fe [16>] (DM) Facelift; Tucson [15>] (TL).

**KIA :** Sportage [16>] (QL).



## Système d'aide à la conduite

**AUDI :** A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; A6 [11>] (4G5) Avant; A6 [13>] (4GH) Avant Allroad; A7 [10>] (4GA) Sportback; A8 [11>] (4H8) L; A8 [14>] (4HL) L; RS6 [13>] (4G5) Avant; RS7 [13>] (4GA) Sportback; S6 [12>] (4G5) Avant; S7 [10>] (4GA) Sportback; S8 [14>] (4HC); Q3 [11>] (8UB); A5 [09>] (8F7) Cabrio; A5 [09>] (8TA) Sportback; Q5 [08>] (8RB/83B); A8 [02>10] (4E8) L; Q7 [06>15] (4LB); RS5 [10>] (8T3) Coupé; S5 [09>] (8F7) Cabrio; S5 [09>] (8TA) Sportback; S8 [06>10] (4E2); SQ5 [13>] (8RB); A3 [03>13] (8PA) Sportback; A3 [08>14] (8P7) Cabrio; A4 [07>15] (8K5) Avant; A4 [09>15] (8KH) Avant Allroad; A6 [04>11] (4F2); R8 [07>15] (423) Coupé; R8 [09>15] (429) Spyder; R8 [11>15] (422) GT Coupé; R8 [12>15] (427) GT Spyder; RS3 [11>14] (8PA) Sportback; RS4 [13>] (8K5) Avant; RS6 [08>12] (4F2); RS6 [08>12] (4F5)

Avant; RSQ3 [13>] (8UB); S3 [06>13] (8P1); S3 [06>13] (8PA) Sportback; S4 [08>] (8K2); S4 [08>] (8K5) Avant; S6 [06>11] (4F2); S6 [06>11] (4F5) Avant; TT [07>14] (8J3) Coupé; TT [07>14] (8J9) Roadster; TT [10>14] (8J9) RS Roadster; S1 [13>] (8XF); S1 [13>] (8XK) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; RS3 [15>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; TT [14>] (8S9) Roadster; TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster; R8 [15>] (4S3) Coupé; A3 [12>] (8V1) A3 [12>] (8VA) Sportback.

**CITROËN :** Berlingo [14>] (B9e) EV; C 5 [08>] (X7) Break; C 5 [08>] (X7); C 3 [09>] (A51); C 3 Picasso [09>] (A58); DS3 [10>] (A55); DS3 [13>] (A55) Cabrio; C 3 [12>] (Ai51); C 3 Aircross [10>]; C 3 Picasso [12>] (Ai58); C 3-XR [14>] (M3/M4); C 4 [10>] (B7); C-Elysée [12>]; DS4 [11>] (B75); C 4 Grand Picasso [13>] (B78); C 4 Picasso [13>] (B78); DS5 LS [14>] (B75C); C 3 [10>] (A51) Van.

**HYUNDAI :** ix20 [10>] (JC); Grand i10 [14>] (BA); Xcent [14>] (BA); Tucson [15>] (TL); Elantra [16>] (AD); i30 [12>15] (GD); i30 [15>] (GD) Facelift; Genesis [14>] (DH); Santa Fe Sport [14>] (AN); Santa Fe [16>] (DM) Facelift; Grand Santa Fe [13>] (NC); Sonata VII [15>] (LF) Hybrid; Sonata VII [15>] (LF).

**KIA :** Venga [10>] (YN); Sorento II [09>14] (XM); Cee'd [15>] (JD) Facelift; Cee'd [15>] (JD) Spotswagon Facelift; Cee'd [12>15] (JD) Sportswagon; Cee'd [12>15] (JD); Pro Cee'd [13>] (JD); Sportage [16>] (QL); Cerato [13>] (YD); Optima IV [16>] (JF); Soul [14>] (PS); Sorento III [15>] (UM).

**LAMBORGHINI :** Huracan [14>] LP 610-4; Huracan [16>] LP 580-2; Huracan [16>] LP 610-4 Spyder.

**MASERATI :** Ghibli [13>] (M157); Quattroporte [13>] (M156); Quattroporte Diesel [13>] (M156); Ghibli Diesel [13>] (M157).

**MERCEDES-BENZ :** S [05>13] (221) L; S [05>13] (221); G [98>] (463) T L; SLK/ SLC [11>] (172); SL [12>] (231); GLE [15>] (292) Coupé; V [14>] (447); S [15>] (217) Cabrio; GLC [15>] (253); C [14>] (205); C [15>] (205) Coupé; S [13>] (222); S [14>] (217) Coupé; SLC GT [15>] (190) Coupé; CLS [04>10] (219) Coupé.

**MINI :** Mini (F55/F56) [14>] Cooper D; Mini (F55/F56) [14>] Cooper S; Mini (F55/F56) [14>] Cooper SD; Mini (F55/F56) [14>] Cooper; Mini (F55/F56) [14>] One D; Mini (F55/F56) [14>] One; Mini (F55/F56) [15>] John Cooper Works.

**MITSUBISHI :** Mirage [12>] (A0); ASX [10>] (GA); Outlander Sport [11>] (GA); RVR [10>] (GA).

**NISSAN :** Tiida [04>] (C11); Tiida [05>] (C11) Hatchback; Qashqai [06>14] (J10); Qashqai [08>14] +2 (J10); Navara [15>] (D23); Qashqai [14>] (J11).

**PEUGEOT :** Partner Tepee [14>] (B9e) EV; 301 [12>] (M3); 508 [11>] (W2) Break; 508 [11>] (W2); 3008 [09>] (T84); 308 [13>] (T9); 5008 [09>] (T8); 207 [06>12] (A7/T3); 207 [07>14] (A7) CC; 207 [06>12] (A7) Van; 308 [07>13] (T7); 308 [08>13] (T7) Station Wagon; 308 [09>13] (T7) CC; Partner Tepee [08>] (B9); 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (Ai91); 408 [10>14] (T73); RCZ [10>] (T75); 208 [12>] (A9).

**RENAULT :** Latitude [10>] (X43/L7); Safrane III [10>]; Koleos [08>] (HY); Zoe [13>] (X10); Logan II [13>]; Sandero II [14>] (B8); Sandero II [14>] (B8) Stepway; Captur [13>] (X87/J5); Clio IV [12>] (X98/BH); Clio IV [13>] (X98/KH) Sporter; Fluence [09>] (X38/L3).

**SEAT :** Altea Freetrack [07>] (5P8); Leon [05>12] (1P1); Alhambra [10>] (710); Leon [12>] (5F1); Leon [12>] (5F5) SC; Leon [14>] (5F8) ST.

**SKODA :** Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon; Octavia [04>13] (1Z3); Octavia [04>13] (1Z5) Kombi; Superb B6 [08>15] (3T4); Superb B6 [09>15] (3T5) Kombi; Yeti [09>] (5L7).

**TOYOTA :** Avensis [08>] (T27) Sedan; Avensis

[08>] (T27) Wagon; RAV4 [13>] (A4).

**VOLKSWAGEN :** Touareg [10>] (7P5); Touran [15>] (5T); Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8 [14>] (3G5) Variant; Passat B8 [15>] (3G5) Variant Alltrack; Golf VII [12>] (5G1); Golf VII [14>] (BE1) EV; Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan; Lamando [15>]; Tiguan [12>15] (5N2) Facelift; Bora [06>13] (1K2); Caddy [10>] (2C/2K); Eos [11>] (1F8); Golf VI [09>13] (AJ5) Variant; Golf VI [09>14] (521) Plus; Golf VI [11>15] (517) Cabriolet; Jetta [10>] (162); Magotan B7L [11>] (9X2); Passat B6 [05>10] (3C5) Variant; Passat B7 [10>14] (365) Variant; Passat B7 [12>] NMS (A32); Passat CC [08>12] (357); Rabbit V [06>14]; Scirocco [08>] (137/138); Sharan [10>15] (7N1); Tiguan [07>12] (5N1); Touran [10>15] (1T3) Facelift; Passat CC [12>] (358) Facelift; Touran [06>10] (1T2) Facelift; Phaeton [11>] (3D9) L.

**VOLVO :** S60 II [10>]; V60 [10>]; XC60 [09>]; S60 I [00>09].



Système de  
monitorage des  
pneus TPMS

**AUDI :** A1 [11>] (8X1/8XF); A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; Q3 [11>] (8UB).

**HYUNDAI :** Accent V [11>] (RB); Centennial [09>] (VI); Santa Fe [16>] (DM) Facelift.

**KYA :** Cadenza [10>] (VG); Sorento III [15>] (UM).

**MASERATI :** Ghibli [13>] (M157); Ghibli Diesel [13>] (M157); Ghibli S [13>] (M157); Ghibli S Q4 [13>] (M157); Quattroporte [13>] (M156); Quattroporte Diesel [13>] (M156); Quattroporte GTS [13>] (M156); Quattroporte S [13>] (M156); Quattroporte S Q4 [13>] (M156).

**PEUGEOT :** 3008 [09>] (T84); 5008 [09>] (T8).

**SEAT :** Altea [04>] (5P1); Leon [05>12] (1P1).

**VOLVO :** S60 II [10>]; S60 II [14>] L; S80 II [06>]; V60 [10>]; V70 III [07>]; XC60 [09>]; XC70 II [07>].

N.B : La liste ci-dessus prend en compte la couverture mondiale du logiciel, comprenant aussi les véhicules non **européens**. Cette liste donne seulement un aperçu des nouveautés que **TEXA** a développé et introduit dans cette version. De plus amples détails sur leur fonctionnalité et applicabilité aux véhicules, sont disponibles dans le menu **DOCUMENTATION** du logiciel **IDC4E** et à l'adresse internet [www.texafrance.fr/couverture-diagnostic](http://www.texafrance.fr/couverture-diagnostic) où vous pourrez consulter la liste complète des nouveautés introduites avec cette mise à jour. Ces développements font des instruments TEXA des compagnons idéaux pour votre garage.

## **AVERTISSEMENT POUR CEUX POSSEDANT DES INSTRUMENTS D'ANCIENNE GENERATION**

L'évolution des systèmes électroniques embarqués sur les véhicules nécessitent aujourd'hui des outils d'avant-garde avec des solutions technologiques évoluées comme celles implémentées dans tous les instruments de diagnostic TEXA de nouvelle génération. Raison pour laquelle, pour certains nouveaux systèmes électroniques, certaines opérations avancées de diagnostic pourraient ne pas être disponibles sur les instruments devenus obsolètes (AXONE 2000, NAVIGATOR CLASSIC, NAVIGATOR MOBILE, AXONE 3 MOBILE avec module A-DIA, TRIBOX MOBILE avec module A-DIA).

N.B : Comme déjà communiqué, à partir du 1er Janvier 2016, les versions CAR, TRUCK et BIKE ne supportent plus les plate-formes AXONE 3, MULTI PEGASO, PEGASO EXPANDER, PEGASO MOBILE. De plus, toujours à partir de cette date, les versions CAR et TRUCK ne supporteront plus l'instrument de diagnostic AXONE 2000.

Plus de détails sur ces fonctionnalités et leurs applications aux véhicules sur le site :  
[\*\*www.texa.com/coverage\*\*](http://www.texa.com/coverage)

# MISE A JOUR COUVERTURE MARQUES

VERSION 61

## AUTOMOBILES ET VEHICULES UTILITAIRES LEGERS

ABARTH	FIAT	LAND ROVER
ACURA	FORD	LDV
AGRALE	GAZ	LEXUS
ALFA ROMEO	GONOW	LOTUS
ASTON MARTIN	GREAT WALL	MAHINDRA
AUDI	HONDA	MARUTI
AUTOBIANCHI	HUMMER	MAYBACH
BMW	HYUNDAI	MAZDA
BSI VEICOLI	IKCO	MERCEDES-BENZ
CADILLAC	INFINITI	MERCEDES-BENZ (BRASIL / ASIA PACIFIC)
CHERY	INNOCENTI	MG
CHEVROLET	ISUZU	MINI
CHRYSLER	IVECO	MITSUBISHI
CITROEN	IVECO LATIN AMERICA	NISSAN
DACIA	JAGUAR	OPEL (GM)
DAEWOO	JEEP	PERODUA
DAIHATSU	KATAY	PEUGEOT
DODGE	KIA	PIAGGIO
DR	LADA	PLYMOUTH
FAW	LANCIA	PORSCHE

## SUPERCAR

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
BENTLEY
CHEVROLET
DODGE
FERRARI
LAMBORGHINI
MASERATI
MORGAN
PAGANI
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
RENAULT
RENAULT SAMSUNG
ROVER
SAAB
SCION
SEAT
SKODA
SMART
SOLLERS FIAT
SPERANZA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TATA
TOYOTA
UAZ
VAZ
VICTORIA GIOTTI
VOLKSWAGEN
VOLVO

## LEGENDE

	Marques pour lesquelles des mises à jour sont présentes dans cette version		Marques pour lesquelles il n'y a pas de mises à jour dans cette version
--	--	---	---

Nous précisons que ce document est strictement réservé. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l'autorisation de TEXA S.p.A est interdite. Les caractéristiques, descriptions et illustrations peuvent différer de ce qui est décrit dans ce dépliant. TEXA S.p.A se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle juge nécessaires, sans préavis.

## AVERTISSEMENT

Les marques et logos distinctifs des constructeurs de véhicules figurant dans le présent document ont pour seul objectif d'informer le lecteur sur les aptitudes potentielles des produits TEXA qui y sont mentionnés, à être utilisés pour les véhicules des dits constructeurs. Les références aux marques, modèles et systèmes électroniques contenus dans le présent document doivent se comprendre comme étant purement indicatives, puisque les produits et logiciels TEXA sont sujets à des développements et mises à jour continus. Les produits et logiciels TEXA pourraient donc ne pas être en mesure d'effectuer le diagnostic de tous les modèles et systèmes électroniques de chacun de ces constructeurs. C'est pourquoi, avant l'achat, TEXA recommande de toujours vérifier la «liste couverture diagnostic» du produit et/ou logiciel, auprès du distributeur TEXA. **Les images et modèles de véhicules présents dans ce document ont pour seul objectif d'indiquer plus facilement la catégorie de véhicules (Automobile, Véhicule Industriel, Deux Roues etc...) à laquelle le produit et/ou logiciel TEXA est dédié.** Les dates, les descriptions et les illustrations peuvent varier de celles décrites dans ce dépliant. TEXA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification sur ses produits, sans préavis.



04 77535510



www.texafrance.fr



info.fr@texa.com



facebook.com/texacom



twitter.com/texacom



youtube.com/texacom



instagram.com/texacom



linkedin.com/company/texa



plus.google.com/+TEXAcom

TEXA

BLUETOOTH est une marque de la propriété Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. avec licence pour TEXA S.p.A.

Copyright TEXA S.p.A. - 09/2016 - Francese

MADE IN ITALY 

