

IDC6
SOFTWARE

MISE A JOUR

BIKE 2025.04



TEXA

IDC6 BIKE 2025.04

Mise à jour du logiciel

Quelques-unes des principales nouveautés introduites sont les suivantes :

AKT

Le diagnostic complet pour les modèles 300 Rally MY24, 300DS MY22, DYNAMIC RX MY25 et JET4 150 MY21 a été inclus.

BENDA*

Le diagnostic complet pour le modèle V302C MY22 a été inclus.

BENELLI*

Le diagnostic complet pour le modèle BKX 125 MY25 a été inclus.

FANTIC MOTOR*

Le diagnostic du système d'allumage pour les modèles XE 50 Competition, XE 50 Performance, XM 50 Competition et XM 50 Performance a été inclus.

INDIAN

Le diagnostic complet pour les modèles Challenger MY20, Chief MY19, Chieftain MY19, Roadmaster MY19, Scout MY15, Scout MY24 et Springfield MY19 a été inclus.

KAWASAKI MARINE

Le diagnostic du système d'injection pour les modèles Ultra 310 LX (JT1500V) MY22, Ultra 310 LX-S (JT1500W) MY22, Ultra 310 X (JT1500X) MY22 a été inclus.

KEEWAY*

Le diagnostic complet pour ADXTG MY25 a été inclus

KTM

Le diagnostic complet pour le modèle 790 Duke MY23 a été inclus.

*Mise à jour continue de l'OEM

NOTE :

Pour plus d'informations, voir notre site web **www.texa.com** dans la section COUVERTURE DIAGNOSTIC.

AVIS AUX CLIENTS QUI POSSEDENT UN PC WINDOWS

Chers clients, pour tirer le meilleur parti de toutes les fonctions du logiciel de diagnostic **TEXA IDC6**, vous devez mettre à jour vos ordinateurs personnels avec la dernière version du système d'exploitation Windows 10 ou Windows 11.

AUTRES AVIS

Veuillez noter que les mises à jour logicielles ne sont pas disponibles pour les outils non pris en charge.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur TEXA de confiance.

